

▪

Beitrag von „SCooper“ vom 21.7.2019, 15:21

Servus,

wenn ich mich recht entsinne, beträgt der Unterschied zwischen min und max. ca 1l.

Wie viel hast du den jetzt zu viel drin? Sind's nur 2-3mm oder noch deutlich mehr?

Wenn ein Motor zu viel Öl enthält, kann sich im Kurbelgehäuse ein Druck aufbauen, der für Schäden sorgen kann. Desweiteren könnte er dadurch zu viel Öl verbrennen.

Gruß,

Jonas