

**Beitrag von „ShrillPine630“ vom 26.7.2019, 15:18**

Hallo liebe Gemeinde.

Wie in meiner Vorstellung vor ein paar Tagen erwähnt hab ich letztes Wochenende an meinen Kleinen neben der Steuerkette einiges erneuert.

Seit gestern find ich das der Motor sich komisch anhört. Beim starten des Motor hört man die Ventile nageln was beim warm werden lauter wird. Könnte das evtl. am Öl liegen? Ich hab Meguin 5W40 verwendet. Dazu kommt das der ganze Riementrieb sich bescheiden anhört.

Spanner, Umlenkrolle (beides INA) und Kurbelwellenscheibe (Alta 0%) sind neu.

Der Kompressor ist gute 5tkm alt und hat auch dierekt einen Ölwechsel bekommen. Wollt es mal aufnehmen abet das hört sich ja dann bekannter maßen ganz anders an.

Ich bin um jeden Tip dank bar was ich noch kontrollieren kann.

Danke im Voraus

Gruß Daniel