

technisches Problem

R53

# Anzeigen im Kombiinstrument spielen verrückt

Beitrag von „SCooper“ vom 19.8.2019, 15:40

Servus,

wenn es nur dann auftritt, wenn es kalt ist, würde ich stark auf eine Leitungsunterbrechung tippen.

Das Video kannst du am besten in der Gallery hochladen. Oder extern (auf YouTube, Vimeo und co.) und dann hierher verlinken.

Gruß,

jonas