

technisches Problem

R53

Fehler 0180

Beitrag von „Sascha“ vom 3.9.2019, 17:24

Servus!

Heißt nichts anderes, das dein MAP-Sensor fritte ist!

Sascha