

**Beitrag von „SvenR53“ vom 5.4.2018, 20:00**

...Habe mir vor ein paar Tagen ne neue Bypassklappe vom Sascha eingebaut...

Bin heut zum Einkaufen gefahren und alles war gut. Als ich dann das Auto dort erneut startete, ist er einfach direkt abgestorben. Erneut gestartet und nach mehreren Gasschüben lief er dann wieder.

Was kann das sein? Map Sensor defekt?

Hatte beim Einbau der Bypassklappe auch die Drosselklappe leicht gesäubert und mehrere Male nach unten gedrückt. Kann das damit zusammen hängen?

Sven