

technisches Problem

R53

Hilfe benötigt! MINI läuft nach flashen nicht mehr!

Beitrag von „Abovuekt“ vom 12.10.2019, 12:50

Soweit ich weiß gab es keine 200PS Version fürs FL Steuergerät. Könnte erklären warum er nicht anspringt...