

Frage

R53

## hoher Ölverbrauch trotz Instandsetzung

Beitrag von „knai“ vom 13.11.2019, 12:33

Sascha meinst du das Rückschlagventil welches in den Deckel geschraubt ist? Wenn ja das habe ich schon neu. Meine Hoffnung wäre das im Deckel auch noch was verbaut ist, dort wo der Deckel sitzt?