

technisches Problem

R50

Heizung nur lauwarm

Beitrag von „MTB“ vom 14.11.2019, 08:03

Aber der Motor wird richtig warm? Nicht das einfach das Thermostat hängt.

Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit das du falsch entlüftest, oder es am Heizungskasten liegt. Der R50 hat keine Zulaufregelung, die Temperatursteuerung erfolgt nur über Klappen die Kalt und Warmluft mischen. vielleicht ist da der Seilzug von der Verstelleinheit zum Heizungskaten nicht richtig drin, Klappe nicht richtig eingehangen etc.