

Beitrag von „BitterMouse816“ vom 22.11.2019, 20:08

Hallo zusammen,

ich hoffe mir kann hier jemand helfen, denn es geht um den Mini One Bj.2006 einens Freundes. Seit gut einem halben Jahr hat der Wagen Airbag Probleme Gurtstraffer rechts, Seitenairbag rechts und Frontairbag rechts. Nachdem wir einige Teile erneuert bzw. neue Stecker verbaut hatten, waren die Fehler erst kurz verschwunden und kamen dann wieder. Daher haben wir das Airbag-Steuergerät zur Reparatur eingeschickt (Händler aus Bremen und Berlin). Nachdem wir das reparierte Steuergerät wiederbekommen hatten (es sollen hier mehrere Teile defekt gewesen sein) waren die vorherigen Fehler zwar weg, doch ein neuer war plötzlich da: Batterie Pluspol Isolierung-Widerstand zu hoch-Kontinuierlich. Darauf hin habe ich dies reklamiert und man sagte mir dort, es läge an der Plusleitung an der Batterie. Doch der Mini One hat doch gar nicht die Sprengkapsel wie man mir immer wieder weiß machen wollte. Darauf hin bin ich nach BMW gefahren und die wollten mir eine neue Codierung aufspielen. Doch das konnte ich nicht machen lassen, da ich von der anderen Firma eine 2 jährige Garantie hatte, die dann erloschen wäre. Daher habe ich das Steuergerät wieder dort hin geschickt und diesmal bekam ich von dort ein anderes Steuergerät mit neuer Codierung zurück. Heute haben wir das dann wieder eingebaut und trotzdem wird mir noch immer der gleiche Fehler angezeigt. Hat jemand von euch vielleicht eine Idee, wo ich den Fehler suchen muss?. Wir haben für die Reparatur 280€ bezahlt und haben keine Lust nochmals so lange auf die Reparatur zu warten (11 Wochen haben wir auf die Reparatur gewartet).

LG Pina