

technisches Problem

R53

Klima Bedienteil sporadisch ohne Funktion

Beitrag von „SCooper“ vom 4.12.2019, 22:24

Servus,

hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?

Kann mir vorstellen, dass es hier zu Kommunikationsproblemen kommt, da die Klima auch mit anderen Steuergeräten kommuniziert.

Gruß,

Jonas