

beschränkt**Beitrag von „LuckyNight864“ vom 24.12.2019, 00:43**

Guten Abend zusammen,

mein Cooper S hat zeitweise keine Leistung, es kommt von jetzt auf nacher und nach einem zündungswechsel ist es auf gut Glück entweder gut oder der Fehler besteht weiterhin bis man 3-4 mal einen klemmenwechsel durchführt.

Im fehlerspeicher ist die drosselklappensteller und andaugluftsensor hinterlegt und die abs Leuchte geht als folgefehler an steht auch so im fsp.

Verkabelung ist i. O.

Drosselklappe ist eine andere eingebaut worden.

Ich habe leider keine sollwerte für ansaugluftdruck und ansaugluftdruck vor dem Kompressor deshalb weis ich au nicht mehr weiter.

Kennt wer den Fehler ?? 🤔 🤔