

Frage

R53

## Motorhaube schließt nicht mehr vollständig

Beitrag von „SilentHall21“ vom 15.4.2018, 18:49

Schau genau links und rechts dein Öffnungszug an, manchmal klemmt der Zug.

Schließapparat links und rechts richtig putzen mit WD40 einsprühen und dezent neu fetten (Türschloss-Pflege 1528 Liqui Moly).