

technische Frage

R53

Schachtabdeckung

-

böse

Schnittkante

Beitrag von „RapidShadow435“ vom 5.1.2020, 15:31

Hab es fast vergessen.

[IMG_20200105_121401.jpg](#)

Wie gesagt rechts fehlt der Stopfen - ist messerscharf.

[IMG_20200105_121419.jpg](#)[IMG_20200105_121414.jpg](#)

Bilder von der linken Tür. Da sieht man die Dinger.