

technische Frage

R53

JCW ESD Vorfacelift und Facelift

Beitrag von „Sascha“ vom 8.1.2020, 17:36

Servus!

Alles genau so wie @German Rudge geschrieben hat.

Weiterer Unterschied FI zu VFL ist, dass der FL ESD im Bereich des Y-Abzweigs das Rohr flachgedrückt ist.

Hat was mim Cabrio und der unteren Verstrebung zu tun!

Sascha