

technische Frage

R50

Harman Kardon Endstufe defekt??

Nur knacken aus den Boxen

Beitrag von „DarkShadow902“ vom 18.1.2020, 13:34

Ich habe noch ein wenig gegoogelt. Auf der Endstufe steht HS 3897. Im Internet finde ich aber auch welche für den R50 mit der Bezeichnung HS6598.

Würden die im Bedarfsfall auch passen?

Gruß Ulli