

technisches Problem

R52

Dichtung A-Säule undicht - R52

Beitrag von „BenedictKa“ vom 26.2.2020, 13:26

Hallo Leute, ich hab seit längerem ein Problem mit meinem Mini. An der A-Säule tritt Wasser über den Ablauf des Verdecks ein und bahnt sich langsam seinen Weg in den Innenraum. Habt ihr das Problem schonmal erlebt und ggf eine Lösung für mich?

Danke für die Aufnahme ins Forum und euren Input 😊

Benedict