

Frage

R53

Schoppe Krümmer für MCS

Beitrag von „StephanBodensee“ vom 6.3.2020, 12:02

Servus,

schau mal hier --> [klick mich zart](#)

Es wird der knick der Serienmäßig vorhanden ist entfernt, Rohrdurchmesser größer und der Vorkat wird entfernt. Sound wird definitiv lauter und auch das ploppen.

Mehrleistung? Keine Ahnung. Werde irgendwann wenn wieder Sommerreifen Zeit ist eine Nachher Messung durchführen. Aber ich habe zu viel gemacht um dann eine eindeutige Aussage machen zu können.

Absolut ohne Probleme bei "Faceliftsoftware" bei Vorfacelift kann es wohl Probleme mit der Motorkontrolleuchte geben. Aber dazu können die Profis bestimmt detailliertere Aussagen zu machen.

Preis um die 270.-€ im Tausch.