

Frage

R53

Rost unter Rückleuchte

Beitrag von „StephanBodensee“ vom 4.4.2020, 19:07

Servus,

gerade die letzten Baujahre haben das Problem 🤔

Bei mir sah das so aus [Rost](#) ich habe dann meinen kleinen letzten Sommer einem Fachbetrieb übergeben.

Weiter hinten in meinem Bericht kommen noch weitere Bilder vom Übel.

Preisfindung ist da extrem schwer. Als ich nach einem Fachbetrieb geschaut habe, waren schon die Unterschiede im Stundenlohn erstaunlich.

Ich habe sehr viel Geld bezahlt, wirtschaftlich absoluter Irrsinn.

Bei mir wurde aber sehr viel gemacht:

- Heckklappe von Rost befreit und die Löcher zugeschweißt, die von den Spaxschrauben stammten, mit der die Kennzeichenhalter an die Heckklappe angeschraubt war 🛠️
- Türen ebenfalls von Kantenrost befreit, neu versiegelt.
- Unter den Seitenteilen haben sich unter dem Lack "Pickel" gebildet.
- Rost unter Rücklicht, wobei aber zusätzlich auch ein schlecht reparierter Unfallschaden mit rauskam.
- Heckschürze gerichtet, aufgrund des verschwiegenen Unfallschaden.

Sprich, mein kleiner wurde ab der A-Säule bis hinten gemacht inkl. Neulackierung = wirtschaftlicher Totalschaden 😄😄😄