

technische Frage

R50

R52 Cooper Wasserverlust

Beitrag von „SilentHall21“ vom 24.4.2018, 21:47

Klimaanlage verbaut ??

Ich würde die Stoßstange abschrauben, den Wasserkühler genau anschauen.

Bei mir war die Stelle unten am Gummihalter ein riss im Wasserkühler, leider nur zusehen im ausgebauten zustand.