

technische Frage

R50

## R52 Cooper Wasserverlust

**Beitrag von „SilentHall21“ vom 24.4.2018, 21:47**

Klimaanlage verbaut ??

Ich würde die Stoßstange abschrauben, den Wasserkühler genau anschauen.

Bei mir war die Stelle unten am Gummihalter ein riss im Wasserkühler, leider nur zusehen im ausgebauten zustand.