

technisches Problem

JCW

## **Bilstein B16 macht Probleme in Kombi OZ 7Jx17 ET40**

**Beitrag von „RapidShadow435“ vom 7.4.2020, 17:19**

Bin gerade dabei ein überholtes Bilstein B16 einzubauen.

Speziell vorne habe ich ein Problem, wenn ich meine OZ 7Jx17H2 ET40 einbauen möchte.

Die Freigängigkeit mit Fahrer und Einschlag geht gegen Null.

Wahrscheinlich ist die ET40 das Problem - im Gutachten steht ET48 drin.

Bereifung 205/45 R17

Hat jemand einen schlaun Tip wie ich weiter komme?