

technisches Problem

R50

Klimaanlage ohne Funktion, weiß nicht mehr weiter

Beitrag von „TwilightPine1015“ vom 26.4.2020, 15:38

Erstmal danke für deine Antwort. Relais schließe ich aus, wie erwähnt hatte ich es mit dem Relais des Lüfters getauscht, ist das gleiche.

Am Bedienteil konnte ich kein Bus Anschluss sehen, nur ein normaler Stecker und der Tempensensor.