

technisches Problem

R53

Probleme mit neuen Reifen und Felgen

Beitrag von „MTB“ vom 10.5.2020, 20:49

Ach wenn es unwahrscheinlich ist könnte die Felge einen Höhengschlag haben oder der Reifen. Klar, schlecht ausgewuchtet ist auch möglich.

Die Zentrierringe haben aber die richtige Größe?

Sonst könnte es noch Dreck auf der Narbe sein, das müsste dann aber schon wirklich viel sein das man das deutlich merkt.