

technische Frage

R53

## Große Inspektion oder komplett

### Überholen

**Beitrag von „BrokenCredit1028“ vom 11.5.2020, 23:35**

Der Betätigungshebel ist doch weit genug von der Kupplungsscheibe weg ?  
[2020051123284600.jpg](#) die Glocke ist aber auch siffig. Hab gehofft das es oben in der Ventildeckeldichtung kommt.

Also einmal Motor und Getriebe raus.