

technische Frage

R53

Große Inspektion oder komplett

Überholen

Beitrag von „BrokenCredit1028“ vom 11.5.2020, 23:35

Der Betätigungshebel ist doch weit genug von der Kupplungsscheibe weg ?
[2020051123284600.jpg](#) die Glocke ist aber auch siffig. Hab gehofft das es oben in der Ventildeckeldichtung kommt.

Also einmal Motor und Getriebe raus.