

technisches Problem

R53

Geräusche beim Beschleunigen/

Rasseln

Beitrag von „Scooper“ vom 17.5.2020, 17:44

Hätte jetzt auch vermutet, dass der Auspuff irgendwo undicht ist.

Meine Idee wäre jetzt noch, dass irgendwas Richtung Ansaugung nicht 100% dicht ist oder irgendetwas im Innenraum vibriert.

Genauerer kann ich dir aber nicht sagen...

Gruß,

Jonas

P.S.: Na wenn das zweite Video mal nicht auf der 661 Höhe Riederwaldstadion aufgenommen wurde. 😊