

technisches Problem

R53

Airbag leuchtet

Beitrag von „Schu“ vom 28.4.2018, 19:08

Du hattest Recht. Die Pole der Batterie sind total vergammelt. Auch die Batteriemude ist kpl verrostet. Da sammelt sich wohl Wasser.

Das alter der Batterie weis ich leider nicht. Den kleinen habe ich erst seit ein paar Tage. Es gibt auch kein Serviceheft.

Ich habe jetzt alles mit Rostumwandler bearbeitet und die Batterie mit gereinigten Polen angeschlossen. Nur leider keine Veränderung, die Fehler lassen sich nicht Löschen.