

Frage

R53

## Leichtes Ruckeln und Fehlereintrag

Beitrag von „MorningBrook1068“ vom 15.6.2020, 18:56

Hallo,

nachdem nun mein Mini aus der Werkstatt kommt mit ner Hiobsbotschaft bezüglich Bremsleitung erneuern habe ich eine Frage bezüglich eines Fehlereintrages.

Die Werkstatt hat mich auf den Fehler p0138 aufmerksam gemacht und gesagt man müsste die Sonde nach Kat wechseln. Habe kurzfristig eine Metzger Sonde dann verbaut aber leichter Ruckler oder eher das Gefühl man wird kurz an einem Gummiband zurückgezogen ist noch da.

Meine Frage nun? Muss der Fehlereintrag von Hand gelöscht werden oder verschwindet der nach einer Zeit von selbst da ja nun Werte wieder stimmen sollten.

Es war im übrigen keine Motorkontrollleuchte an.

Zündkabel,Zündkerzen und die Spule sind neu von NGK. Luftfilter auch. Was kann es noch sein das dieses Rucken herbeiführt wenn sonst nix im Speicher steht?

grüße