

Frage

R53

Zündkerze im Alleingang

Beitrag von „monokerbi“ vom 28.6.2020, 00:41

Hi zusammen,

jetzt hab ich meinen r53 zwei Wochen und schon die ersten sorgen. Beim losfahren an ner Kreuzung hat´s auf einmal starke Klopfgeräusch aus dem Motorrad gegeben und im Innenraum nach Sprit gerochen. Also Haube auf und kurze Sichtkontrolle. Ergebnis war ein Zündkabel, welches deutlich weiter aus dem Kopf geschaut hat wie die anderen. Bei genauerem Hinschauen war die Kerze auch mit dran bzw draußen - also nicht mehr fest im Kopf.

Stand der Dinge lt der Werkstatt meines Vertrauens ist, daß das Gewinde im Kopf hinüber ist.

Jetzt die Frage - Helicoil einsetzen??? Hat einer Erfahrung damit gemacht - bzw hatte einer schonmal das gleiche Problem???

oder - lieber nen neuen/gebrauchten Kopf draufmachen???

Schon mal Dank für die Antworten

Hftl kann er bald wieder aus eigener Kraft fahren

Gruß kerbi