

technisches Problem

Alle

Fettaustritt Achsmanschetten -

grosse Sauerei

Beitrag von „RapidShadow435“ vom 13.7.2020, 09:34

Na da werd ich wohl mir nen Draht besorgen und mal biegen. Hast Du ja in einem Deiner Beiträge schon beschrieben.

Spidal Manschetten sind bestellt und werde alles neu abdichten.

Vorher mal Fettdepot kontrollieren.

Ich brauch den Scheixx nicht nochmal.