

# Xenon nachgerüstet, Licht flackert( blinkt)

Beitrag von „Sascha“ vom 11.8.2020, 13:22

Servus!

Wenn du dich im I-Net informierst, ist das Problem bei Nachgerüsteten Xenons und dem flackern ein Thema der fehlenden Codierung!

Somit müssen wir die Teile irgendwie Codiert bekommen!

Zitat von BMW-Syndicat

Hallo,

denke mal du wirst dein LSZ auf Xenon programieren lassen müssen, habe bei mir Original Xenon Scheinwerfer eingebaut und hatte anfangs das gleiche Problem.

**Checkkonroll wird dir wohl auch zwei defekte Birnen vorne melden?!**

Und so ist genau der Status bei dir! Leider!

Sascha