

Frage

R50

## Schaltwelle Typ A oder B

**Beitrag von „FrostyPond1245“ vom 4.9.2020, 10:20**

hallo,

meine Frau hatte gestern das Problem, nur noch 3. und 4. Gang. Fehler war schnell gefunden. Da hat sich eine Welle vom Getriebe gelöst.

Habe die Welle wieder draufgesetzt, jedoch vermute ich, dass sich die Welle in 2 Teile am Getriebe aufgelöst hat. Die Kugelkopfaufnahme ist doch sicher fest an der Welle dran?

Habe mal das Bild, wie es mit abgesprungener Welle aussieht.

Den Schaltblock habe ich auch geknipst, und bin der Meinung das ist der Typ B. Dann benötige ich ja die Welle 7547367 inkl. dem Clip 7527285.

Passt das so? Will nicht unnötig falsch bestellen.

Vielen Dank.

VG Thorsten