

Frage

R50

Schaltwelle Typ A oder B

Beitrag von „Littletitus“ vom 6.9.2020, 17:44

Das ist ein Facelift Schaltbock und dir ist das schaltseil kaputt gegangen! Eigentlich sollte da eine Art Gummilager dazwischen sein was bei dir einfach ausgerissen / abgerissen ist! Such mal mit see Teilenummer des schaltseiles mal bissl bei eBay und co, dann findest ein Bild! Den Kopf gibts an sich auch einzeln, muss dann aber verschweißt werden! Ansonsten ganzes Seil tauschen!