

Pfeifton bei 3100 Touren

Beitrag von „SolitarySmoke1303“ vom 13.10.2020, 22:27

Hallo an Alle R53 Liebhaber ??

Habe seit Kurzem ein Problem an meinem Kleinen. Wenn ich exakt 3100 Touren fahre taucht ein Pfeifton auf. Nicht darunter und nicht drüber sondern exakt bei dieser Drehzahl und wenn der Mktor noch kalt ist.... So nach 10 Minuten Betrieb verschwindet das Pfeifen langsam. Jemand eine Ahnung was das sein könnte?

Vielen Dank im Voraus