

**technisches Problem**

## **Absolutdruck in Ansaugkrümmer**

**Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 25.10.2020, 18:09**

die drucksensoren messen ja bloss.

Ich hät jetzt mal auf die bypassklappe getippt. Aber nach 1km glühend rot? Heftig. Der läuft ja extrem mager