

**technisches Problem**

## **Absolutdruck in Ansaugkrümmer**

**Beitrag von „SCooper“ vom 25.10.2020, 18:11**

Moinsen!

Hast du denn bisher mal die Hardware überhüpft?

Die Sensoren tauschen ist eine Sache, aber wenn die Kiste so nah an der Kernschmelze steht, MUSS irgendwas im Ansaugbereich undicht sein!