

technisches Problem

R50

Vmax R50 Cooper

Beitrag von „Speedcooper“ vom 3.11.2020, 11:28

Hallo zusammen!

Klar ist mein erster Beitrag nach der Vorlesung eine Problemstellung. ?

Es geht um die Leistung meines R50 Cooper.

Ich habe Mühe ihn im vierten auszdrehen. Der Begrenzer ist zwar von der sanften Fraktion, aber ich komme nicht bis an die 7000 heran.

Im 5ten tut sich ebenfalls nichts mehr wenn ich schalte.

Wo sollte ich als erstes auf die Fehlersuche gehen?

Keine Fehlercodes oder sonstige Symptome vorhanden.

Grüße Michael