

technische Frage

R53

ESD Vibriert

Beitrag von „SilentViolet30“ vom 16.5.2018, 15:38

[Zitat von daffy_duck](#)

Wenn Du Deine Batterie nicht woanders hingepackt hast, ist das nicht der ESD. Der sitzt links. Was da vibriert ist das Rohr. Und das kann durchaus sein.

Aber es ist doch nicht normal das mein Endrohr fast 2cm nach oben und unten ausschlägt.....ich mein, das hat er vorher auch nie gemacht...