

technisches Problem

R53

Instrumentenbeleuchtung Fehler

Beitrag von „AgedKing1214“ vom 7.11.2020, 22:36

Fehler gefunden!

Es war ein Bluetooth-Adapter mit Pin-Fehler verbaut ?σ