

Beitrag von „MichaelR50s“ vom 25.11.2020, 09:41

Guten Morgen

Ich hab leider ein kleines Problem beim Kaltstart.

Ich hab ein R50s mit 58 Pulley Facelift Steuergerät mit GP Software 380 ccm Düsen BPBV2 Prekat Mod Jcw Kerzen Zündkabel + Spule neu beide Map Sensoren neu.

Wenn ich den Motor im kalten Zustand starte springt er super an nur die ersten Minuten nimmt er das Gas nicht richtig an und verschluckt sich sobald er ein bisschen Temperatur hat ist alles gut.

Vielleicht habt ihr ja ne Idee.

Gruß