

Frage

R52

Öltemperatur im Winter mit 82 Grad Thermostat

Beitrag von „Sascha“ vom 27.11.2020, 21:41

Servus!

Ist für den 82C° Thermostat eher normal!

Deswegen auch die Aussage, nicht für die Kalte-Jahreszeit geeignet.

Hier gibt es 2 Möglichkeiten:

1. Thermostat gegen origi. tauschen oder
2. vor das Kühlnetz einen Karton, Kunststoffplatte ca. 50% Überdeckung aanbringe,
so dass der Fahrtwind weniger Einfluss auf die Kühlfläche hat.

Sascha