

technisches Problem

R50

## Kein GPS-Empfang

**Beitrag von „Seppl2202“ vom 13.12.2020, 20:20**

Hallo zusammen,

an meinem Cooper scheint sich die Dachantenne zu verabschieden. Das Navi findet keine GPS Position mehr. Der GPS-Status aus dem Menü sagt folgendes auf dem Bild im Anhang. Allerdings sagt der Sensorentest beim GPS Empfangsstörung.

Mich macht das „Visible Satellites: 8“ aus dem Bild etwas stutzig. Wie kann das Gerät Satelliten erkennen wenn es keine Daten empfängt? Doch nicht die Antenne?

Der „allgemeine“ GPS Status sagt Zeit bei Jahr 1980.

Der Softwarestand ist 4-1/00

Hatte das schonmal jemand?