

## **Kein GPS-Empfang**

**Beitrag von „StephanBodensee“ vom 13.12.2020, 20:28**

Servus,

noch nie gehabt, aber schon mehr als 1. darüber was gelesen.

und zwar folgendes:

1. GPS Antenne defekt durch Korrosion.
2. Korrosion Stecker GPS Antenne auf Kabel.
3. Stecker ist ausgesteckt.

Es gibt aber auch eine preiswerte Reparatur wenn es an der GPS Antenne liegt. Eine GPS Maus mit dem passenden Stecker kaufen, versteckt einbauen und dann sollte wieder alles gehen :-).