

technisches Problem

R52

Autool verbindet sich nicht mit OBD im R52

Beitrag von „metaller“ vom 27.12.2020, 08:28

Hallo, ich habe mir ein Autool X60 gekauft um die Motortemperatur (Wasser) und den Batterieladezustand erkennen zu können.

Ich habe den OBD Stecker in die Buchse gesteckt, das Autool angeschlossen und das Gerät hat die Initialisierung begonnen.

Nach einer Zeit kam die Meldung, das der Verbindungsaufbau nicht möglich ist und das Gerät hat das Programm rückwärts

laufen lassen und sich abgeschaltet.

Ich habe den Vorgang mit Zündung ein und auch mit Motor an ausprobiert - gleiches Resultat.

Hat jemand eine Idee woran es Liegen könnte?

Gerät defekt, oder am Fahrzeug etwas nicht in Ordnung

Fahrzeug ist Mini R52 Automatik JCW 2005