

technisches Problem

R52

Autool verbindet sich nicht mit OBD im R52

Beitrag von „metaller“ vom 27.12.2020, 11:50

Hallo Stephan, wer lesen und verstehen kann ist klar im Vorteil 🤖

Ich hatte etliche Beschreibungen gelesen, aber diese war mir nicht untergekommen.

Andere Artikelbeschreibungen waren so allgemein, das ich es nicht auf das Cabrio bezogen habe.

Na ja wie war das, lernen durch Schmerzen 🤖

Gibt es andere Möglichkeiten über das vorhandene OBD die Motortemperatur permanent anzuzeigen?