

Fensterheber Fahrerseite

Beitrag von „Calibra4ever“ vom 26.5.2018, 07:19

Moin Manuel

Tja das Problem ist, das man an Hand der Fussraumbeleuchtung sieht, das ein relativ hoher Strom gezogen wird. Von daher denke ich eher, das der Motor hängt. Das beide Fensterheber gleichzeitig nicht gingen, lag mit Sicherheit daran das die Temperatursicherung angesprochen hatte, diese ist aber selbstrückstellend, d.h. nach abkühlen ist der Stromkreis wieder geschlossen.

Diese Reparatur bringt meinen ganzen Zeitplan durcheinander.

Werde heut Nachmittag erstmal die Spannung am Motor messen dann sehe ich weiter, möglich das sich mechanisch etwas verklemmt oder blockiert hat, kann auch gut möglich sein

Danke dennoch für deine schnelle Antwort

Gruss Steffen