

Frage

R52

Schalthebel geht nicht mehr von alleine in die Mittelstellung

Beitrag von „ShrillResonance1478“ vom 3.1.2021, 19:26

Mein Mini stand seit Februar 2020 und nun geht der Schalthebel nicht mehr von alleine in die Mittelstellung. Ich muss jetzt vom 1. oder 2. den Schalthebel in den 3. Gang drücken bzw. vom 5 aktiv in den 4. schieben. Muss ich da etwas fetten oder kennt ihr das Problem?

LG

Frank