

technisches Problem

Alle

Krümer glüht!

Beitrag von „SM-XR53“ vom 1.2.2021, 22:54

Da hast du wahrscheinlich irgendwo massen Falschluf. Überprüf nochmal genau das schwarze Rohr mit Dichtungen von Drosselklappe zu Kompressor.