

Frage

R53

## Neuer Ausgleichsbehälter mit Überlauf

Beitrag von „maxey“ vom 10.2.2021, 05:31

Hallo Leute,

da der Ausgleichsbehälter meines Minis anfang zu lecken, habe ich mir kurzerhand einen neuen besorgt. Da die Teile immer wieder lecken hab ich mich für einen aus Alu entschieden, siehe hier: [UNIT808](#), \_\_\_\_\_ !

Alles eingebaut und funktioniert einwandfrei, der Tausch war auch kein Hexenwerk. Allerdings hat der neue Ausgleichsbehälter einen Überlauf, an den man einen Schlauch anschließen kann. Sorry, falls das eine dumme Frage ist, aber kann mir einer erklären wozu ein Überlauf benötigt wird bzw. wieso der Originale diesen nicht benötigt?

Danke im Voraus für Aufklärung 😊

Grüße

Max