

technisches Problem

Alle

Xenon,Lüftung, Tacho, ausgefallen

RATLOS

Beitrag von „SM-XR53“ vom 12.2.2021, 22:37

baue mal beide Fußraumverkleidungen aus und schau auf jeder Seite mal ob links unterm Sicherungskasten und rechts unterm BC1 Wasser ist. Falls ja, und dieses schon länger dort ist, kanns sein, das die Pins in den Steckern schon weg sind und irgendwo nen Kurzen verursachen. Hatte es auf der linken Seite mal und hatte danach auch die übelsten Elektrikprobleme